（上接05版）

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
57	X3TA2024102 7019	来信	泰山区望岳西路与灵山大街交会处，万达嘉华酒店向桥下排放生活污水，气味刺鼻。	城建集团、泰山区	水污染、大气污染	经查，万达嘉华酒店于2020年9月10日办理了城镇污水排入排水管网许可证。经查阅施工资料，万达广场所有污水管网已经接入泰安市排污管道，不存在向桥下排放生活污水问题。	不属实	下一步，泰山区要求财源街道加强辖区管理，妥善解决污水和管网问题。	立行立改，整治到位	已办结	无	
58	X3TA2024102 7020	来信	泰山区惠普家园南区26号楼东侧露天排污水管，气味刺鼻。	泰山区	大气污染	经徐家楼街道工作人员现场走访，询问周边居民及物业，因小区内主污水管网年久淤堵，物业正在进行清淤疏通，排污水管有部分破损导致产生异味。	属实	1.疏通过程中，发现地下排污管道塌陷，物业决定在地下重新铺设管道。因整个工程量较大，预计11月底完成。2.下一步，泰山区要求徐家楼街道将继续加强对辖区物业的监督与管理，不断提高物业服务品质、提升居民满意度。	立行立改，整治到位	未办结	无	
59	X3TA2024102 7021	来信	东平县州城街道周营村委正对面的厂子关门运行，经常传出刺鼻性异味，该厂靠近河边，存在污染河道情况。	东平县	大气污染、水污染	1.经查，信访人反映的为一处混凝土减水剂加工点，位于东平县州城街道孙岗村村民委员会西南侧人武部扶贫车间内，生产设施尚未全部安装完成，未投入生产，现场未发现原料及产品，未闻到异味。调查组对该厂房周边可能存在异味来源的区域进行排查，厂房北门外有一垃圾箱有明显异味，现已进行清理。2.该加工点东侧有一无名河沟，未发现向该河沟排放污染物的现象，且该加工点未建设生活区，未发现生活污水排放。经检测，该河沟水质符合地表水Ⅳ类水质标准。	部分属实	该加工点未办理环评审批手续，未建设污染防治设施，属应关停取缔的“散乱污”企业，州城街道办事处已责令其自行拆除取缔，已于10月30日拆除完毕。东平县责成泰安市生态环境局东平分局、州城街道办事处确保该加工点彻底取缔到位，避免死灰复燃。	立行立改，整治到位	已办结	无	
60	X3TA2024102 7022	来信	泰山区237省道与普瑞特大街交叉口南280米，辰盛机械设备有限公司，将废酸不定期偷排到下水道及管网，造成污染，且该公司环保设施不达标、手续不完整。	泰山区	水污染、其他污染	1.该企业2022年9月9日完成自主验收，2022年9月7日取得排污许可证。2.该企业废酸作为危废委托山东祥川环保科技有限公司处置，2023年12月11日转运31吨，2024年7月27日转运2批共54吨，未发现废酸外排情况。3.该企业废气处理为碱液吸收+二级活性炭吸附，废水处理为调节池+絮凝沉淀+溶气浮选+A2/0工艺+二沉池，现废水经处理后回用不外排。4.因响应重污染天气应急，检查时处于停产状态。	不属实	1.企业恢复生产后，泰安市生态环境局泰山分局委托三方单位对该单位开展检测，根据检测结果合理处置。2.泰山区要求泰安市生态环境局泰山分局、邱家店镇加大对该企业的监管力度，发现违规行为将及时查处。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
61	X3TA2024102 7023	来信	新泰市东都镇西都村工业园广告牌东侧铁龙集团装卸货场，扬尘严重，夜间不间断施工，噪声扰民。	新泰市	大气污染、噪声污染	1.信访涉及的新泰市新铁龙工贸公司，主要从事煤炭储存配送，项目已获环保批复、通过验收并办理排污登记。公司建有3500平方米储煤车间。2.2024年10月28日调查时，该公司未进行煤炭装卸作业，1台洒水车正在喷洒运输道路，1台洒水车和一台雾炮正在对厂区地面喷洒降尘。泰安市生态环境局新泰分局委托第三方检测机构对该公司颗粒物、噪声开展监督检测，待检测结果出具后进一步处置。	部分属实	泰安市生态环境局新泰分局将加大对该公司的巡查、检查力度，一旦发现有环境违法行为，将依法严肃查处。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
62	X3TA2024102 7024	来信	岱岳区岱河（泮河分支）河面污染严重，缺乏治理，导致周围小区虫害较多。	岱岳区	水污染	经调查，京沪高铁线东侧，岱河北15米的一处污水井井壁破损，污水外溢至岱河，河面受污水污染滋生蚊虫，同时部分河段水面存在垃圾及漂浮物。已对河道水质进行取样检测，检测结果未出。	属实	1.已对岱河（泮河分支）河面垃圾进行清理。2.污水井已经修复完毕，污水井周边污水已清理。3.加大河道巡查力度，加强污水管网的巡查维护，发现问题及时整治。	加强监管，整治到位	阶段办结	无	
63	X3TA2024102 7025	来信	岱岳区良庄镇山阳西村供销社东300米存在养猪场，靠近居民区，粪便异味严重。	岱岳区	大气污染	经核查，信访人反映的养猪场为山阳西村村民个人住宅，该村民在个人宅基地内养殖生猪9头，属于散养户，现场存在异味。	基本属实	该养殖户已将生猪全部售卖，对圈养区粪污进行清理、喷洒除臭剂，并清理住宅周边卫生。下一步，加大对养殖散户的巡查监管力度，督促养殖户采取有效措施，减少对周边群众的影响。	加强监管，整治到位	已办结	无	
64	X3TA2024102 7026	来信	宁阳县伏山镇王庄村村南山西到日照的瓦日铁路，建设路基红线经过来信人家院内，自2010年铁路修建及运营以来，产生电离辐射、光污染、粉尘污染及振动噪声扰民等环保污染问题。	宁阳县	其他污染	1.经了解，日瓦铁路工程建设中严格落实了线路外轨中心30米内居民和学校等噪声敏感点拆迁措施，并已按照国家标准予以补偿。不存在“建设路基红线经过来信人家院内”的情况。2.经查，瓦日铁路部分路段路基声屏障损坏，前期已与中国铁路济南局集团有限公司进行对接，10月28日，宁阳县再次向该单位发函沟通相关事宜。该公司复函：声屏障损坏恢复项目正在实施中，10月17日，施工图设计初稿完成，计划于11月开工。	部分属实	下一步，宁阳县将加强与铁路部门的沟通协调，加快声屏障安装事宜，保障沿线群众生态环境权益。	制定方案，加强协商	阶段办结	无	

泰安市关于山东省第五生态环境保护督察组交办信访件办理情况

（第5批）

山东省第五生态环境保护督察组向我市交办第五批信访举报件87件。截至11月3日，已办结62件，阶段办结18件，未办结7件，其中属实25件，部分属实50件，不属实12件。

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
1	D3TA2024102 8001	来电	泰山区繁荣大街328号高级技工学校家属院内垃圾桶，距离隔壁仁和佳园小区3、4号楼距离不足5米，气味扰民严重。	泰山区	大气污染	经查，该小区是岱岳区职教中心学校宿舍，由学校总务处进行管理，雇佣2名保洁人员日常保洁，小区垃圾收集点安装垃圾亭3处、桶12个，无社会化物业企业入驻，清运工作由泰晟环境服务（山东）有限公司负责。经与小区管理方沟通，协调新增点位1个、垃圾桶4个，原点位保留垃圾桶8个。通过减少垃圾桶数量同时做好保洁、清洗、消杀等工作，减少异味产生。	属实	上高街道督促小区管理人员加大垃圾桶的保洁和消杀力度，协调泰晟环境服务（山东）有限公司及时清运，发现类似问题及时解决。	立行立改，充分沟通	已办结	无	
2	D3TA2024102 8002	来电	新泰市青云街道浅海汤泉洗浴中心的排风口，正对天赋青云小区12号楼3单元，设备声音大，噪声扰民。	新泰市	噪声污染	（此件与第四批D3TA20241027021内容一致）1.信访涉及单位：新泰市浅海汤泉洗浴服务中心（个体户），位于新泰市青云街道天赋青云商业楼14-15号，提供洗浴、生活美容及足浴服务。2.调查发现，该洗浴中心制热供水泵噪声大，店外后侧排气扇（两出口）用于室内循环，亦产生噪声。	属实	调查组要求洗浴中心更换供水泵并隔音，业主已按要求更换并增设隔音、排风消音设施。新泰市生态环境监控中心于2024年10月26日晚两次检测该洗浴中心噪声，28日出具的检测报告显示噪声未超标。	立行立改，整治到位	已办结	无	
3	D3TA2024102 8003	来电	泰山区徂徕镇南黄村桥至村内道路，路面破损，车辆经过时扬尘严重；河上庄村内道路，路面破损，车辆经过时扬尘严重。	泰山区	大气污染	1.南黄崖村桥至村内道路为连村道路，为混凝土硬化路面，路面基本完整。由于两处路段年久失修，出现两处10米左右的破损路面，车辆经过产生扬尘。2.河上庄属于南黄崖村自然村，进村主路及主要干道都已硬化，由于村集体经济薄弱，尚有部分未硬化巷道。信访人反映的村内道路，道路两侧主要为农田，多通行小型车辆和行人，速度较慢，扬尘情况较轻。	基本属实	徂徕镇要求南黄崖村村委安排专人清扫路面，对破损路面进行了整修，采取定时洒水降尘等措施，减少道路扬尘。	立行立改，整治到位	已办结	无	
4	D3TA2024102 8004	来电	岱岳区新104国道北与长城路交叉口，满庄镇西河北村附近，有一家商混站扬尘污染环境，晚上噪声扰民。	泰安高新区	大气污染、噪声污染	1.该公司现场存有稳定土生产设备，无粉尘治理设施，未取得环评批复文件，不符合土地利用总体规划，不具备预拌混凝土生产条件，不属于商品混凝土搅拌站。2.存在砂石物料露天存放的情况。3.该公司未生产，暂无噪声检测条件。	部分属实	北集坡街道办事处现场下达整改通知单，要求该公司在2024年11月5日前拆除及清理稳定土生产设备，2024年11月28日前将物料清理干净并在清理过程中做好洒水降尘及覆盖工作。	加强监管，立行立改	阶段办结	无	
5	D3TA2024102 8005	来电	泰山区东岳大街清真寺小区13号楼下垃圾桶，物业在洗刷时，因没有下水口，清理后的污水四处流淌，气味扰民。	泰山区	大气污染	经查，清真寺小区13号楼的垃圾收集点现有垃圾桶8个，无下水口，物业工作人员在保洁清洗垃圾桶时污水无法及时排入下水道，存在异味现象。	属实	考虑到在保洁清洗时污水无法及时排入下水道的实际情况，对清真寺小区13号楼下垃圾收集点的垃圾桶进行了移除。在此处设立温馨提示牌，提示居民到邻近垃圾点投放垃圾。	立行立改，整治到位	已办结	无	
6	D3TA2024102 8006	来电	肥城市老城街道老城敬老院以北，开发区内各工厂车间晚上生产加工，噪声扰民严重。	肥城市	噪声污染	信访人反映位置为中小微企业园，园内共有三个厂房：一个长期闲置，一个未生产（山东鼎盛通新材料有限公司），一个正常生产（泰安诚意智能家居有限公司）。前期山东鼎盛通新材料有限公司调试设备时，治污设施配套风机声音较大，有时会出现夜间噪声扰民情况，该公司已于2024年10月18日停产调试，并在风机处建设隔音房，减少噪声产生。现场检查时，泰安诚意智能家居有限公司正在生产，污染防治设施正在运行，该公司夜间不生产，已要求其加强管理，严格控制噪声。泰安市生态环境局肥城分局对中小微企业园开展夜间噪声检测，检测结果不超标。	部分属实	责成新城街道加强对中小微企业园的监督检查，落实好环境监管责任。责成泰安市生态环境局肥城分局进一步加大环境监管力度，发现环境违法行为，依法及时予以查处。	加强监管，整治到位	已办结	无	
7	D3TA2024102 8007	来电	岱岳区山口镇山口东村与山口北村交界处，山口东村集贸市场以北300米左右有一处垃圾堆，异味扰民。	岱岳区	大气污染	经核查，信访人反映的地点堆放有部分生活垃圾、枯枝落叶及少量建筑垃圾，现场有轻微异味。	属实	1.已对现场堆存的垃圾进行分类清理，并在垃圾清理完毕后对土地进行了平整。2.下一步，将加大巡查力度，发现问题及时整治。	立行立改，整治到位	已办结	无	
8	D3TA2024102 8008	来电	肥城市老城街道老泰临路与济兖路交叉口处瑞福锂业公司，夜间偷偷排污，异味扰民。	肥城市	大气污染	信访人反映的企业为山东瑞福锂业有限公司，位于老城街道工业园。该公司共有四条线生产，检查时两条生产线（10#回转窑和12#酸化窑）正常生产，污染防治设施正在运行，其余两条停产（25#回转窑和36#酸化窑）厂区内无明显异味。调阅该公司近期废气检测报告，检测结果均不超标；查看公司近期在线检测数据，未发现日均值超标排放现象。泰安市生态环境局肥城分局执法人员对该公司进行了昼间及夜间检查，未发现偷排现象，厂区内无明显异味；并委托第三方公司对该公司昼间、夜间厂界无组织废气进行检测，检测结果不超标。	部分属实	责成老城街道加强对山东瑞福锂业有限公司的监督检查，落实好环境监管责任。责成泰安市生态环境局肥城分局进一步加大环境监管力度，发现环境违法行为，依法及时予以查处。	加强监管，充分沟通	已办结	无	
9	D3TA2024102 8009	来电	宁阳县磁窑镇化工园区晋煤明升达化工有限公司，使用高效能燃煤，用量大，超出国家指标用煤量，凌晨气味扰民，且该处存在造假账两本账的情况。	宁阳县	大气污染	1.根据省工信厅、省发改委《关于组织重点尿素生产企业落实2024年最低生产计划的通知》，晋煤明升达公司承担55万吨化肥保供任务，所用煤炭消费指标由省级统筹解决，2024年1-9月，共生产尿素434745.04万吨，未超出保供任务。2.该公司配套安装废气治理设施，按要求频次开展自行检测，结果显示能够达标排放。10月29日凌晨，委托有资质单位对厂界进行废气检测，未超标。3.调阅检查了环境管理台账、煤炭消耗台账，未发现造假账两本账的现象。	部分属实	下一步，宁阳县将加大对该企业的监管力度，督促企业强化环境管理，全面排查治理环境隐患，严抓污染治理设施的运行，监督企业严格按照化肥保供任务量进行生产，加大巡查力度，发现环境问题移送相关部门依法查处。	加强监管，整治到位	已办结	无	
10	D3TA2024102 8010	来电	泰山区嘉德现代城天凤苑11号楼西侧有一条水沟宽9米，因水沟内杂草1米高且无人清理，臭味扰民。	泰山区	大气污染	经查，该河道是唐王河。其河道内水流量较大，杂草繁殖过快，经现场查看未发现明显异味。	部分属实	泰前街道安排工作人员对河道内垃圾和杂草进行清理，现已整改完毕，并委托第三方单位对河水取样检测。10月30日下午，经复查，该河道卫生状况良好，杂草已全部清除。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
11	D3TA2024102 8011	来电	新泰市翟镇金岭湖社区黑石山子村，在村北黑石山子上的山东昌盛矿业有限共公司，作业时产生大量石粉，扬尘扰民。	新泰市	大气污染	1.信访人提及的山东昌盛矿业有限公司位于新泰市翟镇黑石山子村北约150米处，从事建筑用花岗岩矿开发。该项目2019年获环评批复，2021年完成一期环保验收，矿区占地9.1万平方米，含7.2万平方米露天采场及2200平方米生产车间等。产品包括块石荒料、石子等，采用圆盘锯石机、金刚石绳锯等生产设备，通过垂直锯切至料场堆放。2.关于“作业时产生石粉、扬尘扰民”问题，10月29日现场检查发现公司因重污染天气预警停产，堆场已进行防尘覆盖。电量数据证实公司自10月24日停产。查阅的自行检测报告显示，废气排放未超标。	部分属实	泰安市生态环境局新泰分局与翟镇政府将加强对山东昌盛矿业有限公司的监管，确保其扬尘管控到位，治污设施正常运行，污染物达标排放。一旦发现有违法行为，将依法严肃处理。	立行立改，整治到位	已办结	无	
12	D3TA2024102 8012	来电	新泰市谷里镇高南村内的市场南边，一家加工玻璃钢材料的沿街商铺，将下脚料等材料填埋在地下，污染地下水且产生扬尘扰民。	新泰市	固废污染、水污染、大气污染	1.信访人反映的是新泰市鸿亿达复合材料有限公司，位于谷里镇高南村东南，未办理相关手续，从事养殖设施加工制造，原料为废玻璃钢。有切割机、数控钻床等设备及布袋除尘器和沉淀池。2.10月29-30日调查，新泰市鸿亿达公司正在拼接养殖设施，未切割钻孔。冷却水循环使用，粉尘经除尘器收集。7月份检测显示其废气废水均达标。3.经查，信访人反映的下脚料系切割冷却水沉淀池沉渣，沉渣装入吨包露天放置在厂区，未发现掩埋“下脚料等材料”痕迹。针对污染地下水的问题，10月29日，新泰市生态环境监控中心对该公司周边居民地下水进行了取样检测，待检测结果出具后进行处置。	部分属实	2024年10月30日复查，该公司生产设备已拆除，盛装沉渣的吨包全部放置在厂棚内，正组织人员整理原料。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
13	D3TA2024102 8013	来电	泰山区滨河片区南夏村南天泽花园附近，路面施工扬尘扰民。	泰山区	大气污染	信访人反映的是中夏村生产路，东西长约388米，宽度约5米，为中夏村村民委员会为改善农业生产作业出行而维修的村级生产道路。道路东侧为南夏村天泽花苑小区，西侧为中夏村公墓林，南北两侧为农用地。检查时现场未进行施工，剩余50米路段未硬化。	属实	省庄镇已要求中夏村做好村内道路保洁工作。督促工地采取洒水措施，在道路恢复施工时做好防尘降尘措施。	立行立改，整治到位	已办结	无	
14	D3TA2024102 8014	来电	岱岳区粥店街道泰山大街粥店桥以北，泮河东路恒大翡翠华庭西门泮河公园，周围居民将建筑垃圾、生活垃圾均倾倒在泮河公园内，污染泮河。	岱岳区	水污染	经核查，在河道东岸存在生活垃圾和建筑垃圾，垃圾堆放处路对面为粥店小区与翡翠华庭小区。垃圾堆放沿河约150米，垃圾量约5吨。10月26日上午将现场垃圾清理完成后，10月29日调查时再次发现垃圾倾倒现象。根据现场垃圾类型，初步判断为附近小区装修产生的建筑垃圾与生活垃圾倾倒于河岸边。	属实	垃圾已全部清运完毕。下一步，将加大巡查力度，发现问题及时整治。积极开展宣传教育，增强居民环保意识，自觉维护居住环境。	立行立改，整治到位	已办结	无	
15	D3TA2024102 8015	来电	宁阳县文庙街道华宁家园6号楼前面的露天垃圾压缩站，每半个月清理一次，臭味扰民。	宁阳县	大气污染	该垃圾转运站为连体密闭式垃圾暂存箱，位于华宁家园小区4号楼与6号楼之间，现场查看该垃圾暂存箱周边环境卫生整洁。泰安博安物业每日两次集中将小区垃圾桶内垃圾运送至暂存箱压缩暂存，投放垃圾及压缩过程中产生少量气味，合斗密闭后无明显异味，作业完成后立即对暂存箱区域喷洒除臭剂，保障周边环境卫生。宁阳县城市管护服务中心负责将暂存箱运到盛运电力进行处理，清运频次为3-5天一次，清洗后运返原处。	基本属实	下一步，宁阳县将加强对居民小区物业公司的监管，及时收集、清理生活垃圾，做到车走地净，垃圾日产日清，在异味产生环节科学使用除臭剂，降低异味影响，为群众提供优质的居住环境，增强群众生活幸福感。	加强监管，整治到位	已办结	无	
16	D3TA2024102 8016	来电	宁阳县鹤山镇皋山社区32号楼前方正在施工，该施工场所未设置告示牌，未告知建设什么项目，据了解可能是建设化粪池或污水处理池，不知是否经过环境评估，距离居民楼较近，异味扰民。	宁阳县	其他污染、大气污染	1.该施工项目为鹤山镇皋山污水处理站提升改造项目，尚未建成，预计2024年12月投入运行。为满足皋山社区及周边居民生活污水处理要求，同时考虑到土地性质因素，新污水处理站建于皋山社区32号楼前方空地。施工工地原设有告示牌，因前期施工导致损坏，现已重新设置。2.该污水处理站日处理量未达500t/天，无需办理环评；采用“HL-PB”模式处理工艺，生化单元采用一体化设备进行处理，处理设施为地上式一体设备，建成后全封闭运行，基本无异味传出。	基本属实	宁阳县人民政府要求鹤山镇做好污水处理站建设宣传告知，取得周边群众理解认可；建成运行后加强管理，定期由宁阳县华龙水业有限公司环保科技分公司进行后期维护，避免对周边环境造成影响。	加强监管，立行立改	已办结	无	
17	D3TA2024102 8017	来电	泰山区化马湾乡化马湾村，村东和村西都有在家中售卖煤炭的村民，没有办理任何手续，刮风后周边环境脏乱差，扬尘扰民。	泰山区	其他污染、大气污染	信访人反映的化马湾村，东侧有一处煤场，为煤炭经营户集中销售场所，位于泰新路北侧、09路东侧，共有7户煤炭销售点，无营业执照，化马湾乡已责令其停业，完善营业执照。煤场周围为苗木、农田。前期化马湾乡已要求煤场采取增加围挡、覆盖煤堆、早晚洒水等降尘措施。化马湾村村西无销售煤炭点位。	属实	泰山区要求化马湾乡按照区委、区政府要求，在相关职能部门配合下，指导散煤经销户规范化经营。	加强监管，整治到位	未办结	无	
18	D3TA2024102 8018	来电	新泰市金领佳苑附近的益客食品加工厂，夜晚噪声扰民并发出刺鼻气味，影响居民日常生活。	新泰市	噪声污染、大气污染	1.信访人反映的“益客食品加工厂”系山东众客食品有限公司，位于新泰市汶南镇汶南工业园，从事肉鸭屠宰及熟食加工项目，已取得环评批复并通过验收，办理有排污许可证。2.调查组现场检查时该公司正常生产，厂区东北侧建设两台10吨天然气锅炉，安装了低氮燃烧设备，产生的烟气经余热回收系统处理后由15米高排气筒排放。肉鸭屠宰车间、污水处理站产生的废气经配套处理设施处理后由15米高排气筒排放。该公司2024年8月1日、9月29日委托山东新态环境检测有限公司对外排污染物开展了自行检测，检测报告显示该公司外排废气、废水及厂界噪声均达标。10月30日，调查组委托第三方检测机构对该公司有组织废气、厂界废气及噪声进行了监督检测，待检测结果出具后进行处置。	部分属实	新泰市责成泰安市生态环境局新泰分局、汶南镇加大对企业监督检查力度，督促企业加强污染防治设施管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
19	D3TA2024102 8019	来电	新泰市汶南镇岱山东水库漂浮油渍，污染水源，已无法正常使用。	新泰市	水污染	1.新泰市汶南镇岱山东水库，位于新泰市汶南镇岱山东村村北，柴汶河支流岱阳河上游。2.调查组对汶南镇岱山东水库环库调查，没有发现漂浮油渍污染水源，水面漂浮物是因气温变化自然生成的水生植物浮萍及藻类，面积500余平方米，集中在水库东侧，水面无网箱养鱼，没有工业、生活污水排入水库。调查组对岱山东水库采取水样开展检测，检测结果达标。	部分属实	水利部门要求水库承包人及时打捞清理水面浮萍、藻类，防止滋生面积过大，影响水质。	立行立改，整治到位	已办结	无	
20	D3TA2024102 8020	来电	新泰市泉沟镇隆泰生物科技有限公司研发人刘某某，2021年与海阔国际贸易有限公司司某某，在该公司院内从事非法生产，现场有遗留大量的化工原料与制品废液。	新泰市	其他污染	1.信访人反映的单位系泰安隆泰生物科技有限公司，位于新泰市泉沟镇新甫门以北，莲花山路东，该公司软骨素生产项目已取得环评批复并通过环保验收，验收后一直未生产。2021年3月份，该公司（原法定代表人刘某明）与淄博海阔国际贸易有限公司签订租赁协议；2021年9月份公司变更法定代表人为徐某深；2024年5月30日，因故经山东省泰安市中级人民法院判决，土地使用权为吴某芬（刘某明妻子），目前刘某明正在使用。2.该公司建设生产车间1座、原料仓库1座、冷库3间，长期未生产。2024年10月31日现场检查时，该公司东北侧物料棚下堆放有袋装生产原料离子交换树脂20余袋、氢氧化钠4袋和4个生产原料吨桶，东南侧有1个容积约30立方米的罐体。	部分属实	1.调查组联系泰安隆泰生物科技有限公司法定代表人徐某某到达现场，要求其将物料棚内的生产原料转移到仓库内，妥善贮存。2.2024年10月30日复查，徐某某已将生产原料转移到仓库进行妥善贮存。	立行立改，整治到位	已办结	无	
21	D3TA2024102 8021	来电	新泰市石莱镇胡家泉村鸿福源农业，夜晚将制造有机肥的污水排放至该村西南岭的坑内，导致水源污染，发出刺鼻气味，造成水库水变黑。	新泰市	水污染、大气污染	1.信访人反映新泰市鸿福源农业发展公司，位于石莱镇胡家泉村南，承担绿色种养循环项目，处理畜禽粪污并堆肥还田，服务1.2万亩土地，采用多项技术提升废弃物处理能力。2.“制造有机肥”过程中，新泰市鸿福源公司将养殖粪便干湿分离，废水发酵后灌溉果树。公司设有多项设施。检查发现粪水暂存池防渗膜破损，导致粪水渗漏至自然沟，流向塘坝，现场有异味。	部分属实	调查组要求该公司立即处理外漏粪液，停止粪肥堆沤，对暂存池进行防渗漏处理，避免类似情况再次出现，采取加盖塑料布、加快畜禽粪便处理速度等措施，减少气味的排放，缩短气味排放时间，对堆沤肥存放场地进行防渗处理，在设施周围设置安全警示牌，防止出现安全事故。调查组并对其违法行为立案调查，案件正在处理中。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
22	D3TA2024102 8022	来电	泰山区财源街道中南财源门，正对拱形门中间有一条已存在一年左右的水沟，其间污水与雨水一直向水沟排放，现导致地基已下沉并发出刺鼻气味，影响居民日常生活。	泰山区	大气污染、水污染	信访人反映的“水沟”实际是中南财源门项目的地下停车场，因未完成建设，地下水及雨水存积形成水坑，无污水排入，现场未闻及明显异味。中南公司已定期排水，因建筑安全问题，排水后需预留一定水量保持压力平衡，避免影响地基稳定性。	部分属实	财源街道联系中南公司继续进行排水，清理水面漂浮物。协调相关部门和单位，加快项目盘活进度，彻底解决积水坑问题。对水质和异味进行检测，参照地表水环境质量标准符合要求，臭味未检出。对地基下沉问题，已委托第三方进行检测，检测期为6个月，根据检测结果合理处置。	加强监管，整治到位	阶段办结	无	
23	D3TA2024102 8023	来电	1.肥城市王瓜店街道以东、肥城县城以西工业园区的农大肥业门口树木枯黄严重，认为存在污染。2.农大肥业西北方向的富士康东南方向水沟内有污水。	肥城市	其他污染、水污染	1.信访人反映的企业为山东农大肥业科技股份有限公司及山东农邮肥业有限公司（共用同一生产厂区）。现场检查时，两家公司生产车间治污设施及自动监控设施均正常运行。2.该公司共有北、西、南三个大门，西门和南门的树木未发现明显枯黄现象；北门北侧有一片树林，部分树的树叶边缘发黄，未发现树枝树干明显枯黄。今年以来两公司污染物在线监控（颗粒物）日均值数据均无超标现象。2024年10月25日，泰安市生态环境局肥城分局委托第三方公司对厂界无组织排放废气进行检测，检测结果不超标。3.农大肥业西北方向富士康东南方向的水沟大部分干涸，仅在桥下有少量积水，经查，附近企业生产废水均经城市管网进入城市污水处理厂集中处理，未发现偷排行为；肥城生态环境监控中心监测人员对桥下水沟积水采样检测，检测结果显示，该处积水水质达到地面水环境标准（GB3838-2002）Ⅳ类标准。	部分属实	1.责令两家企业强化管理，确保污染物治理设施运行正常，污染物稳定达标排放。2.责成泰安市生态环境局肥城分局、肥城高新区进一步加大对相关公司环境监管力度，发现环境违法行为，依法及时予以查处。	加强监管，整治到位	已办结	无	
24	D3TA2024102 8024	来电	泰安高新区北集坡街道唐訾路与徂徕路交会处以北100米路东的聚鑫能源加注站加油时气味刺鼻，污染土地、环境，属于黑加油站。	泰安高新区	大气污染、土壤污染、其他污染	该公司为新能源加注站，目前未营业，现场无异味，未发现污染土地及环境现象，不属于黑加油站。	部分属实	1.北集坡街道工作人员已送达挥发性有机物管理告知书，要求该公司加强储罐的密封管理，并持续进行巡查、蹲守，目前暂未发现有经营加注现象。2.市场监督管理局高新区分局将加强监管，持续打击区内黑加油站。	加强监管	已办结	无	
25	D3TA2024102 8025	来电	泰山区滨河片区泰楼路以西前旧县村取水地、后旧县村村西15号井与16号井取水地，堆放有装修垃圾、玉米秸秆。	泰山区	固废污染	经查，泰山区滨河片区泰楼路以西前旧县村取水地、后旧县村村西15号井与16号井取水地，堆放有建筑垃圾和秸秆。	属实	邱家店镇安排人员和机械进行清运，2024年10月31日已全部清运完毕。	立行立改，整治到位	已办结	无	
26	D3TA2024102 8026	来电	岱岳区粥店街道碧桂园湖光山麓小区正在建设新的楼盘，现施工场所未采取降尘处理，导致扬尘严重。	岱岳区	大气污染	1.信访人反映的地点为天平湖路以西、东岳大街以北碧桂园湖光山麓项目。2.经核查，施工现场裸露土地未覆盖。	基本属实	1.依法对该工地下达限期整改通知书。现场督促施工单位按相关要求进行整改，目前工地裸露土地已覆盖，现场道路已清理。2.将进一步加大巡查力度，加强对在建工地的管理工作，发现问题及时整治。	立行立改，整治到位	已办结	无	
27	D3TA2024102 8027	来电	新泰市羊流镇大和庄村村北岭的农耕地被他人占用，建设了养鸭场，鸭粪导致周边的农耕地无法正常耕种，破坏土壤。	新泰市	土壤污染	1.信访人反映的地块位于新泰市羊流镇大和庄村北岭养殖区，养殖区共有3家养鸭场，分别为新泰市慧众畜禽养殖有限公司、新泰市云禽家庭农场和新泰市新起点家庭农场，均进行了建设项目环境影响登记表备案。2.经查，新泰市云禽家庭农场和新泰市新起点家庭农场在2018年建设时，与和庄村、羊流镇政府签订了设施农业用地协议，对设施农业用地建设方案和用地条件进行了公告，并依据省政府有关规定申请了设施农用地备案。3.新泰市慧众畜禽养殖有限公司已于2022年停止养殖，新泰市云禽家庭农场和新泰市新起点家庭农场正在养殖肉鸭，配套建设了养殖粪便收集处理设施（黑膜氧化塘），养殖粪便废水经处理后还田使用。经现场排查，未发现养殖场有排放养殖粪便的痕迹。养殖场周边为林地和荒地，最近的农耕地距离约100米，正常耕种。	不属实	下一步，新泰市政府将责成泰安市生态环境局新泰分局、羊流镇政府加大辖区内畜禽养殖场的巡查力度，一旦发现环境违法行为，将依法从严查处。	加强监管，充分沟通	已办结	无	
28	D3TA2024102 8028	来电	岱岳区永盛建材公司承接泰山区南关大街泰安市第一污水处理厂及泰山区夏家庄村第二污水处理厂的污泥处理业务，未经合规处理，将污泥倾倒至河里，污染水源。	泰山区	水污染、固废污染	1.现场检查该企业正常生产。查看生产台账，记录的原材料和污泥用量比例与环评规定配比基本相符。2.企业周围无河道，仅有一条灌溉用水渠，目前已干涸，经现场检查未发现水渠内及周边存在倾倒污泥痕迹。3.该企业厂区内建有污泥暂存厂房，可存储污泥3000吨左右。经调阅今年6月以来该企业与一污、二污的污泥转运台账及企业生产用泥台账，共收污泥6909.44吨，生产使用污泥8938.13吨。	不属实	泰山区要求泰安市生态环境局泰山分局、化马湾乡政府加大对该企业的检查频次和力度，发现违规行为将及时查处。	加强监管，整治到位	已办结	无	
29	D3TA2024102 8029	来电	岱岳区晶华路泰安泰德重工有限公司，夜间施工时会发出刺鼻气味，污染环境，且机械噪声很大，扰民严重。（白天不施工）	岱岳区	大气污染、噪声污染	1.信访人反映的泰安泰德重工有限公司位于泰山大街与晶华路交叉口西南66米路西，主要生产农用装备散热器。2.经核查，因启动重污染天气Ⅱ级响应，该企业仅拼装工序正常生产，厂界未发现刺鼻性气味，存在机械噪声。企业正常生产后将对该企业进行废气和噪声检测。	部分属实	加强对该企业的日常监督管理，督促企业严格落实环保主体责任，污染物达标排放，避免出现噪声扰民现象。	加强监管，整治到位	未办结	无	
30	D3TA2024102 8030	来电	肥城市湖屯镇贾庄村贾某某，在湖屯镇北边山上破坏山石，开采荆轲树。	肥城市	生态破坏	经查，贾某申平时爱好制作根雕和盆景，闲暇时间到湖屯镇贾庄村北陶山、小泰山寻找野生荆柯，利用随身携带的锤子、錾子等手动工具挖出后带回家进行加工，未发现对山石造成破坏。	部分属实	责成肥城市自然资源和规划局、综合行政执法局、湖屯镇等有关部门加大对山体的巡查力度，落实监管责任，密切关注山体自然生态。	加强监管、充分沟通	已办结	无	
31	D3TA2024102 8031	来电	肥城市汶阳镇贾南村南首路南的原耕地内，地下被填埋建筑垃圾和生活垃圾，并用土壤覆盖。	肥城市	固废污染	经现场调查，并与贾南村部分村干部、群众座谈了解，2013年该村建设居民楼拆除的旧房院及破损路面产生的建筑垃圾倾倒在村南首路南并覆土复耕。2020年该地块8亩耕地经国土部门批准调整为农业设施用地，建设了粮食烘干项目，用于粮食烘干及存储；其他2亩耕地用于村集体种植农作物。	基本属实	责成贾南