（上接03版）

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
54	D3TA2024110 3054	来电	东平县戴庙镇南庄村府前街润发购物广场北边，王姓村民在家后方使用死鱼加工食品，加工污水随意排放，异味扰民。	东平县	水污染、大气污染	信访反映的为东平县兴耀水产经营店，经查，该商户每日购买网捕捞的鲜鱼进行加工处理后，于当日全部售卖，现场未发现腐烂、变质、发臭的鱼或产品。该商户建有一座约50立方米的水泥化粪池，用于储存加工活鱼废水，近期因未及时抽运，废水溢出至化粪池北侧、东侧排水沟内，导致产生异味扰民问题。	属实	1.调查组要求该商户立即整改，对外溢废水进行处理，并采取措施降低异味。截至2024年11月5日，该商户已完成整改，同时承诺将定期抽运化粪池，杜绝此类事件再次发生。2.东平县已责成主管单位加强对该商户的日常管理，督促其维护好环境卫生，规范处置生产经营过程中产生的废弃物，避免影响周边居民正常生活。	加强监管，充分沟通	已办结	无	
55	D3TA2024110 3055	来电	泰山区温泉路茶博城南100米惠泽小区沿街门头房，主下水道管道较细，经常出现堵塞现象，污水就会流淌至马路上。	泰山区	水污染	该处温泉路建设时铺设有主管网，小区建设时按施工要求铺设了管道接入主管网。因此处餐饮单位占比较高，厨房污水容易造成下水道堵塞，出现污水外溢的情况。前期，管道发生堵塞后，各商户商议出资自行进行疏通，因意见不一未能达成，后社区协调达成一致，各商户按约定出资对管道进行了疏通。现场查看时，此处管道通畅未堵塞。	部分属实	泰山区要求岱庙街道加大巡查频次，发现问题后及时协调处置。	立行立改，整治到位	已办结	无	
56	D3TA2024110 3056	来电	岱岳区天平街道黑水湾村上海康恒有限公司（垃圾处理厂），处理垃圾的场所地下膜损坏，导致污水渗透至地底，污染地下水，公司车间加工时，扬尘严重。	市城市管理局、岱岳区	水污染、大气污染	1.经核查，现场目前停产。处理垃圾的场所为综合筛分车间，车间建设区域未对底部防渗层进行破坏，只对该区域上部防渗膜进行开膜作业，车间地面基础整体硬化，并在混凝土浇筑前铺设规格为2.0厚的HDPE防渗膜。车间区域配备废水收集池5处、边沟3条，可有效收集废水，待废水收集后抽排进入渗滤液处理系统集中处理。经查阅企业地下水自行检测报告，检测数据不超标。2.筛分作业过程中卷帘门关闭，实现车间封闭式管理，配备除臭喷淋系统，喷淋水添加除臭剂，除臭降尘。3.现场检查时车间外道路有少许积尘，车辆经过时有起尘现象。	部分属实	1.对现场道路进行清扫，洒水车定时洒水降尘，清除综合车间周围扬尘，减少对外界环境的影响。2.强化对该企业的日常监督管理，督促企业严格落实环保安全主体责任，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。	加强监管，整治到位	已办结	无	
57	D3TA2024110 3057	来电	肥城市石横镇西铺村村北石料厂，放炮开采砂石，噪声严重，扬尘严重。	肥城市	噪声污染、大气污染	信访人反映的位置有两家企业，肥城顺发建材厂、肥城市永钜建材有限公司，两家企业位于同一生产厂区。现场检查时，两家公司正在生产，污染防治设施正在运行。“放炮开采砂石”系永钜公司，该年产100万吨建筑石料用灰岩矿项目严格按照爆破开采规定，委托山东天宝爆破有限公司制作爆破作业设计书并实施爆破松动开采作业，爆破作业时产生一定粉尘和噪声。泰安市生态环境局肥城分局委托第三方公司对两家公司厂界无组织颗粒物和噪声进行检测，检测结果均不超标。查阅两家公司近一年的检测报告，报告显示各项数据均不超标。	部分属实	1.责成石横镇政府加强对肥城顺发建材厂、肥城市永钜建材有限公司的监督检查，落实好环境监管责任。2.责成泰安市生态环境局肥城分局进一步加大环境监管力度，发现环境违法行为，依法及时予以查处。	加强监管，充分沟通	已办结	无	
58	D3TA2024110 3058	来电	新泰市果都镇蒋石沟村，村南洼地使用生活垃圾填平，造成周围树木死亡，污染地下水。	新泰市	固废污染	经查，所反映的问题系蒋石沟村按照上级要求结合实际情况，2019年11月份对村内“三资”进行集中清理，涉及村南洼地废弃池塘（约300平方米），该废弃池塘属集体用地，由于原池塘周围住户随意乱扔生活垃圾，为美化环境、方便周围群众出行，2022年，蒋石沟村召开了村“两委”会及部分群众代表会，会议一致通过，用土方将其填平，原池塘周边所栽树木一并砍伐，该村村委会介绍，填埋未使用生活垃圾。目前周边居民在该处种植了蔬菜（白菜、萝卜、香菜等），长势正常，未发现有死亡现象。调查组对周边住户（刘某磊家中）地下水进行取样化验，检测结果不超标。	部分属实	1.果都镇政府将组织人员对所反映的区域布点挖掘，根据结果采取处理措施。2.新泰市政府将责成果都镇政府加大辖区内环境卫生巡查检查，不断改善农村人居环境、村容村貌，全面提升村内“亮化、美化”，提高村民生活幸福指数。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
59	D3TA2024110 3059	来电	泰山区奈河西路三联小区，内部道路破损严重，未进行维修，导致扬尘严重。	泰山区	大气污染	经现场排查，信访人反映的内部破损道路为三联小区9号楼前停车场位置，因该位置车辆出入频次较高，地面出现部分破损，车辆经过时产生扬尘。	属实	对该破损路面进行了测量，破损面积大约为260平方米。已制定整改方案：由物业人员加强对该位置的日常保湿清理，防止扬尘，同时，用沥青修复破损部分路面，预计5天内修复，届时将彻底解决扬尘问题。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
60	D3TA2024110 3060	来电	岱岳区粥店街道恒大翡翠华庭小区，西侧空地堆放了大量的建筑垃圾，杂草丛生，无人清理；小区旁边的泮河处规划公园内泮河河段一直无人打理，河道内杂草丛生，有污水，异味扰民。	岱岳区	固废污染、水污染	（此件与第1批X3TA20241024043号信访件反映问题基本一致。）检查组沿整个河段巡查，累计发现垃圾堆12处，均已清理完成。河流及河道沿岸未发现排污现象，河流水质良好，河道水流清澈，现场无异味。	部分属实	将加强河道及周边区域环境保护工作力度，加强巡查监督，及时制止乱堆乱倒等行为，共同营造良好的生活环境。	加强监管，充分沟通	已办结	无	
61	D3TA2024110 3061	来电	肥城市新城街道西尚里村，西北侧姑山，持续多年被私自盗采挖掘砂石售卖，影响生态环境。	肥城市	生态破坏	经查，新城街道西尚里村西北姑山原有2处采石点；2000年起，因政策原因被陆续关停。2013年4月，该村在此处建设蓄水池1座，解决姑山农田浇水问题，2015年在该蓄水池旁边建设1处看护房。2018年5月，肥城市自然资源和规划局在检查过程中发现该村西北、旅游路以西有疑似非法采石行为，将线索移交至肥城市综合行政执法局，肥城市综合行政执法局调查回函，该村2017年起为发展村集体经济对原有的废弃石料厂进行整理整平，做好后续的复耕工作，部分土地已栽种经济树木及农作物，不存在非法开采行为，不予立案查处。2024年11月4日，经实地踏勘，现场已土地平整，覆土种植，恢复生态；姑山顶现场建有蓄水池1座，生产看护房1处，均正常使用。	不属实	1.责成肥城市自然资源和规划局、肥城市综合行政执法局加大巡查力度，强化资源监管，对乱采乱挖情况及时报告、及时移交，积极防范该类问题发生。2.责成新城街道办事处认真落实属地管理职责，坚决防范山石盗采行为。	加强监管，充分沟通	已办结	无	
62	D3TA2024110 3062	来电	泰山区徂徕镇郑家庄村，污水管道内的污水排向最北侧鱼池，导致水资源污染，鱼类死亡。	泰山区	水污染	郑家庄村农村生活污水治理项目建有收集池一处，采取“管网收集、集中拉运”模式。经现场排查，未发现污水溢流现象，管道完整未出现破损情况，收集池与鱼塘之间无管道。2023年6月份因项目运维方山东闽商建设有限公司未及时清运污水造成收集池污水注满外溢至北侧鱼池，造成鱼塘鱼类死亡，双方就赔偿问题正在协商。	部分属实	泰山区责成徂徕镇、汶河新区增加巡查人员和巡查频次，及时发现问题并跟踪整改情况；督促汶河新区协调相关单位建立长效运维机制，确保农村生活污水得到有效治理。	立行立改，充分沟通	已办结	无	
63	D3TA2024110 3063	来电	新泰市官里镇原供销社家属院万家福服装店，正后方东侧存在一家彩钢瓦结构的厂房，对外排放污水。	新泰市	水污染	信访人反映的供销社家属院后方彩钢瓦厂房内企业是泰安普蕾特化工科技有限公司，从事活性炭生产加工项目。统一社会信用代码：1370900MA3ON4C681。主要生产设施有：电阻炉2台，高纯水系统2台，烘干箱8台。未办理相关行政许可手续。该加工项目于2024年6月份开始建设，7月份建成开始断续生产。活性炭使用电阻炉加热烘干后，进入水洗工序，清洗后的少量废水外排，现场调查时该公司未生产，厂区地面有前期排水痕迹。	部分属实	1.11月5日该加工项目生产设施已拆除。2.下一步，新泰市政府将督促泰安市生态环境局新泰分局、宫里镇政府及相关部门加大对辖区的巡查力度，一旦发现违法排污行为，将依法严肃查处。	立行立改，整治到位	已办结	无	
64	D3TA2024110 3064	来电	岱岳区五岳风华三期，持续施工，噪声扰民。	岱岳区	噪声污染	经核查，五岳风华三期项目工地现场正在进行挖槽、桩基施工，确实存在噪声。	属实	现场对施工人员进行文明施工教育，督促施工时尽量减少噪声，禁止夜间施工等扰民行为的发生。下一步，将加强巡查，督促该项目按要求文明施工，避免再次出现扰民行为。	加强监管，整治到位	已办结	无	
65	D3TA2024110 3065	来电	东平县东平街道罗庄村真如意大酒店往南，路口往西100米路北小院子（加工厂）后面的平房养羊，粪便气味很大，异味扰民。	东平县	大气污染	信访人反映的在平房养羊者为侯某某散养户，养殖羊26只，属于家庭式散养户。该养殖户采取竹架上养羊、竹架下羊粪堆沤的养殖模式，在竹架下建有污水池一处，用于收集养羊污水及尿液。羊粪及污水发酵后委托给周边种植户还田利用。现场核查时该养殖现场较为整洁，养殖棚内有少量粪污堆积，现场有轻微异味。	属实	1.调查组要求该养羊户立即清理棚舍内堆积粪污，保持养殖场区及周边环境卫生整洁，通过喷洒除臭剂等方式减控异味产生。该养殖户已按要求完成整改。2.东平县将继续加大对畜禽养殖行业的指导服务力度，及时宣传解读畜禽养殖废弃物资源化利用相关支持政策，指导养殖场户合理利用粪污处理设施，进一步提升畜禽养殖粪污资源化利用水平。	加强监管，充分沟通	已办结	无	
66	D3TA2024110 3066	来电	泰山区上高街道双龙路象牙塔酒吧后面，私自建设大杂院，施工噪声扰民。	泰山区	噪声污染	象牙塔酒吧后面场地属风台村集体所有，经营者李某通过租赁取得此地块使用权，现场检查，此处施工情况为李某对院内平房装修并硬化院落，噪声来源为水泥搅拌设备。	属实	泰山区综合行政执法局要求李某调整施工时间，避开居民休息时段，减少噪声扰民行为。11月5日复查，现场已施工完毕，搅拌设备已清离现场。	立行立改，整治到位	已办结	无	
67	D3TA2024110 3067	来电	新泰市泉沟镇工业园小官庄村附近，路南路北有两家铸造厂，排放废气污染环境，耐火材料厂经常释放刺鼻气体。	新泰市	大气污染	1.经查，信访人反映的“两家铸造厂、耐火材料厂”为新泰市博泰尔铸造有限公司、新泰市通康机械有限公司和山东泰山天宇耐火材料有限责任公司。2.新泰市博泰尔铸造有限公司从事金属铸造项目，已取得环评批复并通过验收，现正常生产，涉气工序建有配套的废气处理设施，正常使用。调查组对该公司外排废气进行了监督性检测，待检测结果出具后进一步处置。3.新泰市通康机械有限公司从事建材机械设备及配件制造项目，已取得环评批复并通过验收。现正常生产，涉气工序建有配套的废气处理设施，正常使用。调查组对该公司外排废气进行了监督性检测，待检测结果出具后进一步处置。4.山东泰山天宇耐火材料有限责任公司从事耐火材料生产项目，已取得环评批复并通过验收，现处于停产状态，涉气工序建有配套废气处理设施，现场无明显异味。经查阅自行检测报告，无组织废气达标。	部分属实	新泰市政府将督促泰安市生态环境局新泰分局、各乡镇街道办事处加大对企业的监管力度，督促企业加强环保设施管理，确保环保设施正常运行，污染物达标排放。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
68	D3TA2024110 3068	来电	肥城市王瓜店街道金河桥往东，南岸300米处有隐藏的排污口流向康王河流域，造成水源污染。	肥城市	水污染	经查，信访人反映位置有一管口朝向康王河。经排查了解，该处为以前城镇污水管网维修时设置的临时应急溢水口，并非排污口；曾出现过短时流水现象，为强降雨期间管网上游雨水大量混入污水管网所致。为缓解雨水混入污水管网情况，近年来，肥城市先后实施了城区雨污管网改造及污水处理厂汇水范围内镇街驻地雨污分流等工程，同时督促各镇街对其管辖范围内的雨污混接、错接问题进行改造，有效缓解了汛期管道压力。现场检查时该管口干燥，未发现污水排放，已将管口封堵。	部分属实	责成肥城市住房和城乡建设局加大对排水与污水处理设施运行的监管力度，确保污水处理厂保持低水位运行，同时加强雨污水管网巡查维护管理，做到问题及时发现、及时处理。	立行立改、充分沟通	已办结	无	
69	D3TA2024110 3069	来电	岱岳区房村镇韩家寨村批发市场附近油漆路，经常有鸡屎粪卸到此处，臭味扰民，污染环境。	岱岳区	固废污染、大气污染	经核查，在距离韩家寨村批发市场东南侧100米，与农田接壤处的一段硬化水泥生产路上发现一处发酵牛粪肥料，为韩家寨村一村民自购的牛粪肥料，为给农田上肥料暂卸此处。	部分属实	1.已督促该农户将此处堆积的粪肥还田清运，避免继续臭味扰民。2.将针对堆粪、气味扰民等问题加大巡查力度，发现在路边倾卸粪肥的现象及时予以劝导，减少臭味扰民的情况发生。	加强监管，整治到位	已办结	无	
70	D3TA2024110 3070	来电	新泰市禹村镇北峪村，村民土地里被排放不明来源的臭水。	新泰市	水污染	经查，反映的臭水来自新泰吉福如清真食品有限公司，位于禹村镇北峪村的东北侧，从事年产5600吨红薯粉丝、粉条加工生产项目，已取得环评批复并通过验收。该公司配套建设有污水处理站，清洗环节和粉碎环节产生的废水经污水处理站处理后排至周边承包农田内还田利用。与附近农田业主签订了承包合同，承包了部分农田，承包地位于该公司西北侧。现场浇灌面积约3亩，还田的地块及周边有异味。泰安市生态环境局新泰分局委托有资质的单位对还田废水进行监督性检测，待检测结果出具后进一步处置。	部分属实	要求该公司加强对治污设施的运行管理，确保治污设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。生产废水要处理达到环评批复的要求标准方可还田，还田后要及时复耕，防止异味扰民。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
71	D3TA2024110 3071	来电	张某某在宁阳县东疏镇鑫安煤矿东侧农田内挖沙，之后将建筑垃圾与危险化学废料回填，造成土地污染，前期向泰安市生态环境局宁阳分局反映，该局将此地分为A区，让地质矿产勘查开发局第五地质大队、山东城控检测技术有限公司进行检测，但仅对A区进行勘测，均未检测土壤，据其了解以上公司没有检测资质。	宁阳县	固废污染	（该件与第5批X3TA20241028002号转办件反映问题部分相同。）1.2018年，东疏镇小屯村进行旧村复垦，施工期间，建筑废料就地回填，不存在倾倒危险化学品和化工废料的情况。该工程由王某一承担，调查过程中未发现“张某某”与信访人反映的挖沙回填事件有直接关系。2.宁阳县前期接举报反映小屯村危废填埋问题，举报人到现场指认了两处点位，2024年，泰安市生态环境局宁阳分局委托山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队、山东城控检测技术有限公司对举报人指认的两处点位进行物探勘察，对其中风险较高点位（A点位）进行钻探分析，钻至原状土，未发现填埋生活垃圾和工业固废等；钻探出的回填和原状土壤无明显异味，无污染痕迹。风险较低地块（B点位）为举报人反映的同一填埋问题，经勘探鉴定机构综合论证后，未再对该地块进行钻探，后告知举报人或其他人有确切证据表明该地块有污染物填埋再组织现场挖掘或者勘探工作。3.第五地质大队承担物探与钻探工作，根据相关文件规定，2017年起地质勘查资质不作限制要求。城控检测承担钻探物质鉴定工作，持有司法鉴定许可证、检验检测机构资质认定书。“两单位没有检测资质”问题不属实。	部分属实	下一步，宁阳县将持续落实好行政执法公示制度，对案件调查情况和政策依据向信访人做好解释沟通；畅通环境信访举报渠道，及时发现，及时处置，保障居民的生态环境权益。	加强监管，整治到位	已办结	无	
72	D3TA2024110 3072	来电	泰山区岱宗大街丽景花园以南，梳洗河附近有居民大量烧纸，造成空气污染。	泰山区	大气污染	信访人反映的位置实际为胜利渠附近。现场查看，发现有烧纸后留下的痕迹，因前几日正值寒衣节，又称“祭祖节”，是中国传统的祭祀节日，人们会在这日祭扫，纪念逝去亲人，有部分居民烧纸祭奠。	属实	岱庙街道开展了文明祭祀专项巡查。悬挂条幅、发放明白纸，强化宣传，呼吁引导居民以绿色文明方式缅怀逝者。	立行立改，充分沟通	已办结	无	
73	D3TA2024110 3073	来电	泰山区盘古天地南边华莱士，高音喇叭噪声扰民。	泰山区	噪声污染	信访人反映的泰山区盘古天地南边华莱士，位于东岳大街68号盘古天地5号楼1楼商铺。经了解情况及现场检查，发现盘古天地华莱士使用音响设备干扰他人正常生活。	属实	岱庙派出所依法对盘古华莱士汉堡店下达了《责令限期改正通知书》，要求盘古华莱士立即予以改正，不得再使用音响设备干扰他人正常生活，同时组织物业保安加强巡逻，杜绝扰民事件的发生。	立行立改，整治到位	已办结	无	
74	D3TA2024110 3074	来电	新泰市翟镇后羊村拆迁后，在通往后羊村主干道葡萄园路口往西的空地处，长期存放矿渣、煤粉等固废，在村委院内存放大量块煤，污染环境。	新泰市	固废污染	1.信访人反映的“葡萄园路口往西空地存放矿渣、煤粉等固废”，是指新泰市翟镇后羊村拆迁后旧址西南处一空地堆放的炉灰与混凝土废渣。系新泰市翟镇后羊村村民孝某某在该处空地暂存堆放炉渣与混凝土废渣约80吨左右，拟用于平整自家院落。2.“村委院内存放大量块煤，污染环境”是指翟镇后羊村对省道241后羊村段道路北侧散煤销售点清理取缔后暂存在该村原村委院内的散煤（块煤），约30吨，已用篷布进行了防尘覆盖，现场未发现扬尘现象。	属实	1.2024年11月3日要求孝某某对现场堆存的炉渣与混凝土废渣进行了清理。2024年11月4日现场检查时，现场堆存物料已全部清理完毕。2.调查组要求后羊村村委尽快处置现场暂存散煤（块煤）。同时，做好防尘覆盖、洒水降尘措施，防治扬尘污染。	立行立改，整治到位	已办结	无	
75	D3TA2024110 3075	来电	肥城市湖屯镇科创能源东侧200米左右路北的无名煤场，加工时噪声扰民严重，扬尘严重。	肥城市	噪声污染、大气污染	（此件与第2批X3TA20241025035号转办件举报内容基本相同。）信访人反映的煤场为煤炭转运销售点，经营者王某江，2024年3月租赁湖屯镇中湖屯村院落进行煤炭转运销售，未办理工商营业执照。现场检查时，该煤炭转运销售点存有大部分煤泥、少部分的煤炭和部分石渣，煤泥大约5000吨，煤炭500吨左右，石渣1000吨左右，全部物料已用防尘网覆盖。湖屯镇政府按照“两断三清”对该煤场进行取缔，现已责令其立即停止经营活动，因今年煤炭行业市场不景气，本着“只出不进”的原则，限期在2个月内全部清理完毕。泰安市生态环境局肥城分局对其厂界噪声开展检测，检测结果不超标。	属实	1.责成湖屯镇政府进一步加大巡查力度，对“散乱污”企业进行严厉打击，形成高压态势，落实好环境监管责任。2.责成泰安市生态环境局肥城分局进一步加大环境监管力度，对发现的环境违法行为，依法及时予以查处。	加强监管，整治到位	阶段办结	无	
76	D3TA2024110 3076	来电	东平县东平街道瑞鑫农贸市场北门口的位置，有市民在宿昌路路边私自宰杀牛，将血水冲到下水道。	东平县	水污染	信访反映的为东平县瞿记牛肉铺，经核实，该店铺于2023年10月开始租赁瑞鑫农贸市场外沿房屋进行活牛屠宰、生牛肉销售活动。现场核查时，该店铺房屋外有肉架，房屋内有宰杀肉牛的架子及宰杀工具等，现场有往下水道内排水的痕迹，废水主要为屠宰过程产生的工具清洗水、地面冲洗水，所有废水通过下水道排至市政管网。	属实	1.鉴于该个体工商户屠宰过程会对周边环境卫生和市场经营秩序造成一定影响，调查组已要求其立即停止肉牛宰杀，清理宰杀肉牛架子和工具，后续到专业屠宰场所宰杀肉牛。经复核东平县瞿记肉牛铺已完成整改。2.下一步，东平县将继续加大食品安全和畜禽屠宰领域的指导服务和宣传工作力度，大力宣传相关法律法规知识。强化畜禽屠宰企业、养殖场户、农贸市场的管理，规范市场行为。	立行立改，分沟通	已办结	无	
77	D3TA2024110 3077	来电	新泰市官里镇马泉村官里电站往南200米的位置，经常有渣土车在此处通行，导致道路扬尘严重。	新泰市	大气污染	经查，该路段渣土车主要是来自周边企业运送物料车辆。该道路路面已破损，坑洼不平，车辆经过时有少量物料会遗撒到路面，造成地面积尘。	部分属实	1.已使用机械清理了路边浮土并进行了培土压实。同时宫里镇政府安排洒水车对该路段进行洒水降尘。2.下一步，新泰市政府将责成宫里镇政府、新泰市综合行政执法局及相关部门加大对辖区的巡查力度，持续加强对该路段的监管，特别是对过往运输渣土车严格按照密闭要求行驶，同时落实洒水降尘措施，避免扬尘污染。	立行立改，整治到位	已办结	无	
78	D3TA2024110 3078	来电	泰山区上高街道华新小区2号楼与3号楼西头，商户烟囱的油流到停车棚墙上地上、下水道。	泰山区	其他污染	信访人反映的位置有两家饭店名称为火爆龙虾馆、常来聚菜馆，均正常营业。现场检查，火爆龙虾馆、常来聚菜馆均安装油烟净化器，厨房窗户及烟道因长年油烟导致烟囱油外流至墙面、地面。	属实	泰山区综合行政执法局对饭店经营者进行劝诫教育，要求在规定期限内解决烟囱油外流问题，将墙面、地面的油污及时清理。现场复查，两家饭店已维护损坏烟囱，墙面、地面等油污处已清理。	立行立改，整治到位	已办结	无	
79	D3TA2024110 3079	来电	新泰市青云街道青云小镇小区9号楼前微湖鱼馆，距离住户较近，每天排放油烟，气味扰民。	新泰市	大气污染	经查，信访人反映“微湖鱼馆”名称为新泰微湖野生鱼馆，位于新泰市青云街道明珠路303号青云小镇8A幢1–3.1–4.1–5，许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售。其排烟出风口与北侧住宅楼的正面直线距离为19.5米，且排烟出口已加装餐饮油烟净化设备。2024年7月29日由山东国润环境检测有限公司出具了油烟废气检测报告，检测结果达标。但排烟口易于向居民楼扩散异味。	属实	1.要求该鱼馆立即整改排烟口方向，现已整改完毕。2.下一步，新泰市综合行政执法局、青云街道办事处将加强餐饮油烟的监督检查，加强对餐饮行业的引导和管理，对于餐饮油烟扰民行为拒不整改的，将依法依规进行处理。	加强监管，充分沟通	已办结	无	
80	D3TA2024110 3080	来电	泰安高新区凤天路中段路西山东医药技师学院南围墙外，每天17时之后有商贩摆摊，垃圾无人清理，塑料袋等垃圾较多，扬尘严重，该处没有摊位规划。	泰安高新区	固废污染、大气污染	1.该处存在部分塑料袋、树叶等垃圾，不存在扬尘严重的问题。2.该处土地2016年被征收后处于闲置状态。2024年5月份，东对旧村民付某联系东对旧村委使用此地块用于经营，当时村委也需要增加集体收入因此同意让其使用，并于2024年5月24日签订协议。	属实	11月1日，泰安高新区综合行政执法局已要求该地负责人对垃圾进行清理，并安排白班、夜班中队做好此位置衔接，发现摆摊商贩立即劝离，引导商贩到指定区域经营。	加强监管，立行立改	阶段办结	无	
81	D3TA2024110 3081	来电	新泰市羊流镇永丰庄村珠山南面（永丰庄村地界）树木，在四五年前被承包人李某某无故砍伐，现单某某租赁珠山，建设鸭棚，无建设手续，臭味严重，雨天鸭粪经常冲到山下。	新泰市	大气污染、固废污染	信访人反映的养殖场为新泰市羊流镇金珠山养殖场，经营者李某利，位于新泰市羊流镇永丰村珠子山，该单位从事肉鸭养殖项目，建设项目环境影响登记表已备案。经查，永丰庄村村委为发展壮大农村经济，将土地流转给山东众客食品有限公司新泰分公司建设养殖场。2018年9月1日，李某利与山东众客食品有限公司新泰分公司签订养殖小区合作合同，在该养殖场进行养殖肉鸭。目前正在养殖，建设阳光房1个，黑膜氧化塘2个，养殖粪便存放在黑膜氧化塘内，现场有轻微异味。调查组对该养殖场周边进行了排查，未发现有养殖粪便排放痕迹。调查组委托检测单位对该养殖场无组织废气进行了监督检测，待检测结果出具后进一步处置。	部分属实	调查组要求该养殖场增加除臭剂的喷洒频次，消除异味污染。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
82	D3TA2024110 3082	来电	岱岳区祝阳镇石龙头村的养鸭场，污水排到河里，河水及周边地下水受到污染。	岱岳区	水污染	经核查，信访反映祝阳镇石龙头村养鸭场为泰安市岱岳区祝阳镇双鑫畜禽养殖场。该养鸭场现存栏肉鸭15000只，属于肉鸭养殖专业户。养殖废水排入自有的氧化塘，氧化塘铺有防渗膜，定期拉运还田，未发现外排痕迹。现场检查周边没有河道，在养鸭场西侧约200米处有1处小沟渠，为雨水沟，沟内有水，存在秸秆、枯枝、生活垃圾等。	部分属实	已对该处沟渠垃圾进行清理。下一步，将加强对养殖户的管理监督，督促养鸭场做好环境卫生管理，避免对周边群众造成影响。同时，全面提升村庄和河道环境卫生，加强村庄和河道的日常保洁工作，定期开展环境卫生整治活动，营造干净整洁的生活环境。	加强监管，整治到位	已办结	无	
83	D3TA2024110 3083	来电	岱岳区角峪镇亓家庄村头王某某养猪场，粪、污水乱排，气味扰民。	岱岳区	固废污染、大气污染、水污染	经核查，信访反映的王某某养猪场为角峪镇亓家庄村东头散养户养殖点，共养殖生猪95头，建有沉淀池，养殖废水经处理后还田至临近自家耕地内自用。现场检查发现养殖设施周边存在养殖粪便堆放、清理不及时情况，有轻微异味。	部分属实	1.已安排养殖户将堆放粪便清理完毕，涉及地块已覆土复耕。已喷洒除臭剂，降低气味影响。2.督促养殖户做好日常环境卫生，及时清理圈舍内粪污，避免散落及污水横流现象；同时要求在饲料中添加益生菌，在猪舍内外喷洒除臭剂等，降低对周边群众的影响。	加强监管，整治到位	已办结	无	
84	D3TA2024110 3084	来电	东平县老湖镇金源矿业，每天夜晚进行工作，无防护措施，粉尘严重，造成大气污染。	东平县	大气污染	信访反映的为金源矿业（东平）有限责任公司，从事石灰岩矿开采、石料加工以及销售。该公司依法办理环评手续，已取得排污许可证。金源矿业（东平）有限责任公司地理位置三面环山，与居民区最近距离2.75公里，近期因峰谷电价，均为晚间生产，各车间采用全密闭生产设施，生产线均配备袋式除尘，现场不定期对厂区道路采取清扫、洒水，抑制粉尘无组织排放。厂区内加装雾炮对厂区进行洒水降尘，车辆加盖防尘布，进出厂使用车辆冲洗平台，现场及周边无明显扬尘。经现场调阅近一年该公司无组织、有组织监测记录，均达标。	属实	1.调查组已严格要求金源矿业（东平）有限责任公司加强环保管理，防止扬尘污染。已委托第三方公司对金源矿业（东平）有限责任公司进行自行监测，下步将根据检测情况制定应对措施。2.东平县将加强对金源矿业（东平）有限责任公司的环境管理，督促其落实好各项污染防治措施，切实保护生态环境。	加强监管，充分沟通	已办结	无	
85	D3TA2024110 3085	来电	岱岳区范镇杨梭村，小林前土地与文林子土地之间的窄水泥路上有人晒鸡粪，臭味严重且影响出行。	岱岳区	大气污染	经核查，岱岳区范镇杨梭村村庄东南方向的一条南北向田间路，在路面东半幅晾晒有长度约20米的一片鸡粪，为村民晾晒用于自家农田施肥，现场有异味，对于车辆通行造成了一定不便。	属实	立即联系村民进行清理，并安排工作人员对现场进行打扫，现已清理完成。下一步，岱岳区将举一反三，加强对村级道路环境的巡查和清理，及时清理、清运鸡粪等农家肥，促进村庄环境整洁、有序。	加强监管，充分沟通	已办结	无	
86	D3TA2024110 3086	来电	北集坡街道张家庄村年汶河蓝鲸湾段，张某一伙人在此不间断使用“绝户网”非法捕鱼。	泰山区	生态破坏	经调查，张家庄村民张某某承包牟汶河蓝鲸湾段鱼塘，泰山区农业农村局与徂徕镇政府、张家庄村对接，结合张家庄村提供的张某某租地情况的说明，证实其与张家庄村村委签订的承包合同执行中，未终止，张某某在承包区域内下网捕鱼，不受渔业有关法律法规制约。	不属实	泰山区责成泰山区农业农村局持续关注汶河流域的生态环境，对发现的非法捕鱼等违法行为，依法进行严肃处理。	立行立改，整治到位	已办结	无	
87	D3TA2024110 3087	来电	宁阳县堽城镇许庄村，有人使用大罐车排放重金属污水，气味刺鼻，导致很多棵大树死亡。	宁阳县	水污染	1.针对群众反映事项，公安机关、生态环境部门、堽城镇多次到现场进行查看，2024年6月27日对反映点位进行了取样化验，检测结果显示土壤中确实含有重金属。对反映的涉嫌倾倒人员张某军进行了调查询问。调查过程中，张某军拒不承认该处倾倒行为；举报人未直接发现嫌疑人用罐车倾倒废水的行为，也无其他证据证实；走访许庄村10余户村民，均不知道倾倒废水实施人员是谁；张某军其他已查实的倾倒行为现场无树木死亡。目前，案件调查关键证据不足，未结案。2.2024年11月4日，宁阳县组织堽城镇政府再次对现场进行检查，检查发现水沟处于断流状态，内有少量水，清澈无异味，土壤颜色正常，现场树木死亡80余棵，无新增死亡树木。	属实	下一步，宁阳县将继续加大对此类案件的侦查力度，发现线索依法严厉打击。	加强监管，阶段办结	已办结	无	
88	X3TA2024110 3001	来信	新泰市谷里镇开发区范玉乐玻纤工厂后院有废旧物品洗选作坊，大量污水流入月牙河至柴汶河。	新泰市	水污染	1.经查，反映的是新泰市谷里镇北谷里村村集体的防水材料（塑料打包袋）加工点，从事防水材料加工项目，村办企业。未注册工商营业执照，该项目未办理相关行政许可手续。建有生产车间1座，生产线1条，无生产工艺废水产生，生产车间周围无废水外排痕迹，月牙河位于该公司西侧约200米。调查组对谷里镇月牙河进行了取样检测，检测结果达标。	部分属实	1.目前，该加工点生产设备已拆除，存放在生产车间内，已不具备生产能力。2.下一步，新泰市政府将督促泰安市生态环境局新泰分局、谷里镇政府及相关部门加大对辖区的巡查力度，一旦发现违法排污行为，将依法严肃查处。	加强监管，充分沟通	已办结	无	
89	X3TA2024110 3002	来信	泰山区双龙河每到夏季降雨时，上游都有大量垃圾冲下来，污染环境、影响景观、破坏城市形象，怀疑上游有垃圾收集或储运不合理的情况，每次降雨后本该干净的河道却有大量垃圾，大煞风景。	泰山区	水污染	1.现场检查，位于上游的双龙河白马石段，河道内垃圾较多，经了解，之前此处有建筑工地，部分人员乱倒建筑垃圾和生活垃圾。2.华新家园附近摆放的垃圾桶距离河道较近，岱银老厂区与岱宗万阅府段双龙河河道沿线存在垃圾，如遇风雨天气，易将散落垃圾吹落至该河道内。	属实	1.泰山区综合行政执法局派人员对河道内垃圾进行清理。2.泰前街道、上高街道安排人员对相关社区、村沿河区域进行垃圾清理。3.下一步，泰山区要求相关部门和属地街道加强管理，密切关注河道及周边环境卫生，合理设置垃圾收集点位置，加强清扫。	立行立改，整治到位	阶段办结	无	
90	X3TA2024110 3003	来信	岱岳区房村镇涝坡村村东河流经徂徕山前，叫北河的地方建了鸭棚养鸭子，建的位置是两条小溪的三岔口，占了水源地绝好的位置，徂徕山流下来的山泉水经过这两条小溪汇成东河流入大汶河，每当清理鸭棚，污水直接流入大汶河